



## Registrazione Ispezione rete

Comune

Colleparado

Impianto Colleparado

### Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met

0

Rete in AP/MP

metr

2800

### Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
Via Della Croce	0	0	0	MP	07/08/2013		
P.zza Aldo Moro	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via D' Alatri	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via Baselica	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via Per Vico	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via Cannavine	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via Roma	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via G. B. Guidi	0	0	0	MP	07/08/2013		
Viale G. Marconi	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via S. Silvestro	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via Municipio	0	0	0	MP	07/08/2013		
Vicolo Municipio	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via M. Tolomei	0	0	0	MP	07/08/2013		
P.zza M. Tolomei	0	0	0	MP	07/08/2013		
Vicolo Dell' Orto	0	0	0	MP	07/08/2013		
Vicolo Del Giglio	0	0	0	MP	07/08/2013		
P.zza L. Liberatori	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via S. Giovanni	0	0	0	MP	07/08/2013		
Vicolo Del Portone	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via A. Sabellico	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via S. Spirito	0	0	0	MP	07/08/2013		
Largo Tunetti	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via Portavalle	0	0	0	MP	07/08/2013		
Vicolo Della Coda	0	0	0	MP	07/08/2013		
Vicolo G. Garibaldi	0	0	0	MP	07/08/2013		
Vicolo Sinistro	0	0	0	MP	07/08/2013		
Via G. Tancredi	0	0	0	MP	07/08/2013		
Vicolo G. Tancredi	0	0	0	MP	07/08/2013		
Vicolo De Dominicis	0	0	0	MP	07/08/2013		
	0	0	0	BP	07/08/2013		
	0	2800	0	MP	07/08/2013		

## Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------	----------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

Casagrande

Ing. Capiello

Responsabile COR

### NOTE

### RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	0	0	0
Totale Rete ispezionata a piedi:	0	2800	2800
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

### ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.  
Via G. Pastore 12/A  
29029 NIVIANO (PC)  
T. 0523-952129 F. 0523-957811  
E-mail: info@tdwilliamson.it